

Más hatóságok és szervek által végzett 2023. évi ellenőrzések

Ssz.	Intézmény megnevezése	Ellenőrzés helye	Ellenőrző szerv	Időpontja	Ellenőrzés tárgya/módszere	Intézkedések	Megállapítások
1.	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola	Utógondozó Otthon (8420 Zirc, Hóvirág u. 69.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.02.16. 9:30	Tárgya: közegészségügyi, járványügyi ellenőrzés, biocid termékek kémiai biztonsági ellenőrzése	Nincs szükség intézkedésre.	Hiányosságot, szabálytalanságot a vizsgálat nem tárt fel.
2.	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola	Utógondozó Otthon (8420 Zirc, Hóvirág u. 69.) és Külső férőhely (8220 Balatonalmádi, Erkel F. u. 19.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	2023.02.23. 9:30 2023.02.23. 10:30	Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozat tétel, iratellenőrzés.	Az Utógondozó otthon emeleti szobájának parkettázása, és az emeleti fürdő polcának megtörtént.	Az Utógondozó Otthon első emeleti 3 fős fiú szobájának parkettája elhasználódott, szétnyílt, javítása, cseréje, illetve az emeleti fürdőszobapalc pótlása szükséges.

3.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Rózsa Lakásotthon Lókút (8425 Lókút, Rózsa u. 5.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.03.23. 9:30	Tárgya: közegészségügyi, járványügyi ellenőrzés, biocid termékek kémiai biztonsági ellenőrzése	A radiátorok cseréje forráshiány miatt a következő évre tevődik.	A földszinti fürdőszoba radiátora elrozsdásodott, nem tisztítható, fertőtleníthető megfelelően.
4.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Eszterházy György Gyermekotthon Bakonyoszlop (8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 1.)	Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság	2023.03.22.	Kábítószer-rendészeti ellenőrzés Ellenőrzés célja: A bentlakásos szociális intézmény ellenőrzött anyaggal folytatott tevékenységének ellenőrzése	Nincs szükség intézkedésre.	Az intézményben két gondozott számára váltanak ki Ritalin LA 20 mg tablettát. A dokumentációk Dr. Palicsek Zoltán háziorvos rendelőjében találhatóak (szakorvosi javaslatok, értesítők) Az intézményben a nyilvántartás gyermekenként külön-külön füzetben történik.

5.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Rózsa Lakásotthon Lókút (8425 Lókút, Rózsa u. 5.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály	2023.03.30. 10:00	Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, iratbetekintés, szemle, szakértő kirendelés.	A nevelői pozíciót több állásportálon is folyamatosan hirdettük. A helyettes gyermekfelügyelő és a gyermekvédelmi ügyintéző részére az előírt végzettség megszerzéséig az intézmény megadta a felmentést. A nevelői szoba parkettázása és festése megtörtént. A tisztasági festés és a tetőtér lambériázása forráshiány miatt későbbre tevődik.	A személyi feltételek tekintetében nem felel meg az NM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottaknak, 1 fő nevelő álláshely betöltetlen. A helyettes gyermekfelügyelő és a gyermekvédelmi ügyintéző végzettsége nem felel meg az NM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltaknak. Szükséges az ingatlan tisztasági festése, a tetőtéri szobák lambériájának felújítása/cseréje. Továbbá a nevelői szoba parkettája is felújításra/cserére szorul, a helyiség tisztasági festése indokolt.
----	---	---	--	----------------------	---	---	---

6.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Magnólia Lakásotthon Zirc (8420 Zirc, Bakonybéli u. 1/A)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.04.17. 9:30	Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, iratbetekintés, szemle, szakértő kirendelés.	A terasz korlátjának és járólapjának cseréje/javítása megtörtént. A ház tisztasági festése megtörtént, a festési munkálatok 2023.11.30. napján befejeződtek a lakásotthonban. A szobák parkettázása megtörtént. A radiátorok, ajtók cseréje, a járda térkövezése forráshiány miatt a következő évre tevődik.	A ház lambériája elhasználódott, néhol töredezett, sérült, foltos. A felső szinten a szobák ajtó cseréje szorulnak. A lakásotthonban az összes szoba, mellékhelyiségek tisztasági festése indokolt. A parketták elhasználódtak, repedezettek, szükséges azok felújítása/cseréje. Szükséges az ajtók és radiátorok cseréje. A terasz korlát és járólap cseréje/javítása indokolt. A bejárati járda térkövezése vagy betonozása indokolt.
----	---	--	--	------------------	---	---	--

7.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Eszterházy György Gyermekotthon Bakonyoszlop (8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 1.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.04.19. 9:30	Az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, iratbetekintés, szemle, szakértő kirendelés.	A pincéhez tartozó szellőzőcső megszüntetésre került, ezzel a balesetveszély megszűnt. Szivárvány és Fénysugár csoportjában a hiányos, kopott parketta cseréje megtörtént. Az épület hátsó részén az esővíz elvezető csatorna hibája miatt leomló vakolat javítása érdekében a műemlékvédelemmel a kapcsolatot felvettük, javítására engedélyt kaptunk. A javításhoz szükséges állványzat felállításához az árajánlat bekérése megtörtént, a munkálatok viszont a pénzügyi ellenjegyzés	A Borostyán, Fénysugár, valamint Szivárvány lakóegységekben néhány szoba parkettája, valamint az ajtók egy része sérült, azok javítása cseréje szükséges. A Fénysugár és Szivárvány Lakóegység tisztasági festése is szükséges. A gyermekotthon hátsó udvar felőli homlokzata erősen megrongálódott, szükséges annak javítása. A játszótérre vezető ajtó erősen elhasználódott, cseréje szükséges. A játszótéren található pince szellőztető balesetveszélyes, annak el-és lekerítése szükséges.
----	---	---	--	------------------	---	--	--

						hiányában nem kezdődhetek meg, így a hiányos vakolat javítása továbbra is várat magára. Balesetvédelmi okokból az érintett terület lezárása továbbra is fennáll. A játszótérre vezető ajtó cseréjére a későbbiekben, anyagi lehetőségeink függvényében kerül sor.	
8.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Magnólia Lakásotthon Zirc (8420 Zirc, Bakonybéli u. 1/A)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.04.26. 13.00	Tárgya: közegészségügyi, járványügyi ellenőrzés, biocid termékek kémiai biztonsági ellenőrzése	A lakásotthon szobáinak parkettázása és a lakásotthon festése megtörtént, 2023.11.30. napjával a festési munkák befejeződtek.	A lakásotthonban, a szobákban a laminált parketta padozata hézagos, felülete rendkívüli kopott ezáltal nem fertőtleníthető kellőképpen. A falazat a szobákban, illetve a közlekedő helyiségekben rendkívül szennyezett, egyes részeken összefirkált.

9.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Bakonyoszlop	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.04.26. 10.00	Tárgya: közegészségügyi, járványügyi ellenőrzés, biocid termékek kémiai biztonsági ellenőrzése	<p>A Szivárvány és Fénysugár csoportban a hiányos, kopott parketta cseréje megtörtént.</p> <p>Az épület hátsó részén az esővíz elvezető csatorna hibája miatt leomló vakolat javítása érdekében a műemlékvédelemmel a kapcsolatot felvettük, javítására engedélyt kaptunk. A javításhoz szükséges állványzat felállításához az árajánlat bekérése megtörtént, a munkálatok viszont a pénzügyi ellenjegyzés hiányában nem kezdődhettek meg, így a hiányos vakolat javítása továbbra is várat magára. Balesetvédelmi okokból az érintett terület lezárása továbbra is fennáll.</p>	Fénysugár csoportban a nappali részen, illetve az egyik szobában és a Szivárvány csoport egyik szobájában a parketta rendkívül kopott, karcos, hiányos, ezáltal nem mosható-, fertőtleníthető kellőképpen. A gyermekotthon épületének hátsó részén a vakolat egy nagyobb részen leomlott, ezáltal balesetveszélyes.
----	---	---	--	-------------------	--	--	---

10.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Ezüsthíd Lakásotthon Balatonalmádi (8220 Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 19.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály	2023.05.10. 09.00	Gyámhivatali ellenőrzés	<p>Az emeleti szoba konnektorának az elfedése és a speiz ajtajának cseréje az ellenőrzés napjának délutánján megtörtént, ennek fényképes dokumentációja a hatóság felé megküldésre került.</p> <p>Az udvaron az elszáradt tuja kivágása és a fűnyírás az ellenőrzést követő napon megtörtént.</p>	<p>1 fő Nevelői álláshely betöltetlen. A fa lambériák repedezettek, töredezettek balesetveszélyesek ezért javításuk cseréjük szükséges. Emeleti szobában a konnektor helyének elfedése azonnali intézkedést igényel. Speiz ajtó javításra cserére szorul.</p> <p>Az udvaron az elszáradt tuja kivágása, és az udvaron fűnyírás szükséges.</p>
11.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Ezüsthíd Lakásotthon Balatonalmádi (8220 Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 19.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.06.06. 09.00	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedés megtételére nincs szükség.	A Járási Hivatal közigazgatási eljárás megindítására okot adó tényezőt nem tárt fel.

12.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Tulipánfa Lakásotthon Bakonyháza (8422 Bakonyháza, Kossuth u. 117.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.06.20. 09.30	<p>Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.</p> <p>Célvizsgálat: a nevelésbe vett 14 év feletti kiskorúak önálló életkezdésére és életvitelre, a pályaválasztásra, munkavállalásra való felkészítésének tervezését és gyakorlati megvalósulását.</p> <p>Módszerei: adatszolgáltatás, nyilatkozattétel, helyszíni szemle, iratellenőrzés.</p>	<p>A két gyermekfelügyelő részére az előírt végzettség megszerzéséig az intézmény megadta a felmentést.</p> <p>A balesetveszélyes konnektorok cseréje/javítása az ellenőrzés napján megtörtént.</p> <p>A lakásotthon teljes körű tisztasági festése a falak szükséges javításával egyetemben megtörtént.</p> <p>A radiátorok, ajtók cseréje, a fürdőszoba felújítása forráshiány miatt a következő évre tevődik.</p>	<p>Két gyermekfelügyelő végzettsége nem felel meg az NM. rendelet 2. sz. mellékletében előírt képesítési feltételeknek.</p> <p>A lakásotthon tisztasági festése indokolt és szükséges.</p> <p>A falak több helyen sérültek, radiátorok rozsdásak, megrongált ajtók cseréje/javítása szükséges.</p> <p>A fürdőszoba felújítása szükséges.</p> <p>A kilógó konnektorok balesetveszélyesek, javításuk, cseréjük haladéktalanul szükséges.</p>
-----	---	---	--	----------------------	--	--	--

13.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Tulipánfa Lakásotthon Bakonynána (8422 Bakonynána, Kossuth u. 117.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.06.27. 09.30	Közegészségügyi ellenőrzés	A lakásotthon teljes körű tisztasági festése a falak szükséges javításával egyetemben megtörtént. A fürdőszoba felújítása forráshiány miatt későbbre tevődik.	A lakásotthonban a közös részben, és a hálósobákban a falazat erősen szennyezett, illetve pár helyen a gipszkartonban, lyukak és repedések vannak. A második emeleti fiú fürdőben a radiátor és a zuhanytálca rozsdás.
14.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Szizlakert Lakkásotthon Bakonyszentkirály (8430 Bakonyszentkirály Győzelem u. 23.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.08.24. 10.30	Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A betöltetlen álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. A gyermekvédelmi asszisztens számára a fenntartó a felmentést megadta és előírta a megfelelő képesítés megszerzését.	Az ellenőrzés során megállapították, hogy a személyi feltételek nem felelnek meg az NM. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak, mivel fejlesztőpedagógus és a pszichológus álláshely betöltetlen. A gyermekvédelmi asszisztens végzettsége nem felel meg az NM rendelet 2. számú mellékletében előírtaknak.

15.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Fenyő Lakásotthon Bakonyszentkirály (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 30.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.08.24. 09.30	Tárgya: Az engedményes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A betöltetlen álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. A gyermekvédelmi asszisztens és a gyermekfelügyelő számára a fenntartó a felmentést megadta és előírta a megfelelő képzés megszerzését, ami folyamatban van.	Az ellenőrzés során megállapították, hogy a személyi feltételek nem felelnek meg az NM. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak, mivel fejlesztőpedagógus és a pszichológus álláshely betöltetlen. A gyermekvédelmi asszisztens, és egy gyermekfelügyelő végzettsége nem felel meg az NM rendelet 2. számú mellékletében előírtaknak.
16.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Sziklakert Lakkásotthon Bakonyszentkirály (8430 Bakonyszentkirály Győzelem u. 23.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.08.30. 11.00	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedések megtételére nem volt szükség.	A Járási Hivatal közigazgatási eljárás megindítására okot adó tényezőt nem tárt fel.

17.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Fenyő Lakásotthon Bakonyszentkirály (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 30.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.08.30. 10.00	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedések megtételére nem volt szükség.	A Járási Hivatal közigazgatási eljárás megindítására okot adó tényezőt nem tárt fel.
18.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Szilfa Lakásotthon Pápa-Borsosgyőr (8511 Pápa-Borsosgyőr, Szilfa utca 19.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.09.20. 09.00	Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A lakásotthon az ellenőrzést követően 2023.10.04. napján bezárásra került humánerőforrás hiányosságai okán. Amennyiben a lakásotthon újra indítása lehetségessé válik, a gyermekek visszaérkezése előtt a lakásotthon festése és a szükséges javítások elvégzése megtörténik.	Tisztasági, higiéniai festés szükséges. A szobában a bútorok javítása szükséges.

19.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Jeges Lakásotthon Pápa (8500 Pápa Jeges utca 3.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.09.20. 10.00	<p>Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.</p> <p>Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.</p>	<p>A felső szint felújítása, a lakásotthon kifestése megtörtént, az E-on és az MVM Zrt. szakvéleménye a Hatóságnál bemutatásra került.</p> <p>A lambéria füstszag mentesítése megtörtént.</p> <p>A lakásotthont 2023. október első napjaiban újra tudtuk indítani.</p>	<p>A személyi feltételek tekintetében a létszámok nem felelnek meg az NM. rendelet 1 sz. mellékletében előírtaknak, mert egy gyermekfelügyelői álláshely betöltetlen.</p> <p>Az ellenőrzés idején a Lakásotthon felső szintje felújítás alatt áll. Az E-on és az MVM Zrt. engedélyező szakvélemény kézhezvétele után alkalmas újra a gyerekek fogadására</p> <p>A lépcsőforduló lambériájának cseréje, felújítása a füstszag miatt a fűtési szezon megkezdése előtt célszerű lenne.</p>
-----	---	--	--	----------------------	---	--	---

20.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Bakony Lakásotthon Pápa (8500 Pápa, Tisza Kálmán utca 1/B.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.09.20. 11.00	Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A nevelői álláshely 2023.12.13. napjával betöltésre került. A gyermekfelügyelő számára a fenntartó a felmentést megadta a szükséges	A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek száma nem felel meg az NM. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt elvárásoknak, mert a nevelői álláshely betöltetlen. Egy gyermekfelügyelő képzése nem felel meg az NM. rendelet 2. sz. melléklete szerinti végzettségi előírásoknak.
21.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Szilfa Lakásotthon Pápa-Borsosgyőr (8511 Pápa-Borsosgyőr, Szilfa utca 19.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.09.27. 08.35	Közegészségügyi ellenőrzés		Az épületben több helyen látszik a vakolat, a lakásotthon teljes belső festésre szorul. A radiátorok rozsdásak, a mosdókagyló törött.

22.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Bakony Lakásotthon Pápa (8500 Pápa, Tisza Kálmán utca 1/B.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.09.27. 10.20	Közegészségügyi ellenőrzés	A villanykapcsoló javítása és a csempe pótlása az ellenőrzés után azonnal megtörtént. A penészfoltok eltüntetésre kerültek.	A nappaliban egy villanykapcsoló burkolata hiányzik, a belépőnél hiányzik egy csempe. A fenti fürdőben és egy szobában penészesedés látszik.
23.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Jeges Lakásotthon Pápa (8500 Pápa Jeges utca 3.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.09.27. 11.45	Közegészségügyi ellenőrzés	A felső szint felújítása, a lakásotthon kifestése megtörtént, az E-on és az MVM Zrt. szakvéleménye a Hatóságnál bemutatásra került. A lakásotthont 2023. október első napjaiban újra tudtuk indítani.	A vizsgálat időpontjában az épület használaton kívül van, felújítása zajlik a 2023.02.17. napján történt tüzeset miatt. A visszaköltözés dátuma még nem ismert.

24.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Csillagfény Különleges Gyermekotthon Gic (8435 Gic, Nagy Lajos utca 10.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.10.18. 09.30	Közegészségügyi ellenőrzés	Az egészségügyi kártevőirtásról kiállított munkalap a Járási Hivatal felé a jegyzőkönyvben magadott 8 napos határidőn belül megküldésre került. 2023. november 08. napján, a soron következő rágcsálóirtás megtörtént.	A rovar- és rágcsálóirtást Nagy Tamás egyéni vállalkozó végzi, évi két alkalommal. Az ellenőrzés során csak a 2022.11.28. napján elvégzett irtás munkalapja volt fellelhető, ezért a 2023. évben már elvégzett irtásról kiállított munkalap Járási Hivatal felé való megküldése szükséges. 2023. év második felében az újbóli rovar- és rágcsálóirtás elvégzése időszerű.
25.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Napkelte Különleges Gyermekotthon Gic (8435 Gic, Nagy Lajos utca 30.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.10.18. 10.30	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. november 08. napján, a soron következő rágcsálóirtás megtörtént.	A rovar- és rágcsálóirtást Nagy Tamás egyéni vállalkozó végzi, évi két alkalommal. Az utolsó irtás 2023.01.12. napján volt, ezért az újbóli irtás szükségességé vált.

26.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Holdfény Különleges Gyermekotthon Gic (8435 Gic, Nagy Lajos utca 46.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.10.18. 11.30	Közegészségügyi ellenőrzés	2023. november 08. napján, a soron következő rágcsálóirtás megtörtént.	A rovar- és rágcsálóirtást Nagy Tamás egyéni vállalkozó végzi, évi két alkalommal. Az utolsó irtás 2023.01.12. napján volt, ezért az újbóli irtás szükségesszerűvé vált.
27.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Csillagfény Különleges Gyermekotthon Gic (8435 Gic, Nagy Lajos utca 10.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.10.17. 09.30	Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A betöltetlen álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. A parketta cseréjére, a tisztasági festés megvalósítására az intézmény anyagi kondícióinak, és a beszerzések fenntartó általi engedélyezésének függvényében a 2024. évben kerülhet sor.	Az ellenőrzés során megállapították, hogy a személyi feltételek nem felelnek meg az NM. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak, mivel a fejlesztőpedagógus és pszichológus álláshely betöltetlen. A tisztasági festés elvégzése indokolt, továbbá két szobában a parketta felújításra szorul.

28.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Napkelte Különleges Gyermekotthon Gic (8435 Gic, Nagy Lajos utca 30.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.10.17. 10.30	Tárgya: Az engedményes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A betöltetlen álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. A tisztasági festés megvalósítására az intézmény anyagi kondícióinak, és a beszerzések fenntartó általi engedélyezésének függvényében a 2024. évben kerülhet sor.	Az ellenőrzés során megállapították, hogy a személyi feltételek nem felelnek meg az NM. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak, mivel a fejlesztőpedagógus és pszichológus álláshely betöltetlen. A tisztasági festés elvégzése indokolt
29.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Holdfény Különleges Gyermekotthon Gic (8435 Gic, Nagy Lajos utca 46.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.10.17. 11.30	Tárgya: Az engedményes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	A betöltetlen álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. A tisztasági festés megvalósítására az intézmény anyagi kondícióinak, és a beszerzések fenntartó általi engedélyezésének függvényében a 2024. évben kerülhet sor.	A személyi feltételek nem felelnek meg az NM. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak, mert a fejlesztőpedagógus és pszichológus álláshely betöltetlen. A tisztasági festés elvégzése indokolt

30.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Tűzér Gyermekotthon Veszprém (8200 Veszprém, Tűzér utca 44.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	2023.12.11. 09.00	Tárgya: Az engedélyes jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Módszerei: adatszolgáltatás, szemle, nyilatkozattétel, iratellenőrzés.	Intézkedések megtételére nem volt szükség.	A vizsgálat során hiányosságot nem állapítottak meg.
31.	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye	Tűzér Gyermekotthon Veszprém (8200 Veszprém, Tűzér utca 44.)	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2023.12.11. 09.00	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedések megtételére nem volt szükség.	A vizsgálat során hiányosságot nem állapítottak meg.